
REMISE EN ETAT LANTERNEAU REMIS

Le verrouillage des crochets à la fermeture du capot ne fonctionne pas...







Dépose du cadre intérieur... Tirer fermement sur le cadre pour déloger les « boules » du cadre extérieur des logements du cadre intérieur ...



Attention ça peut résister un peu!!!


Boule de fixation sur le cadre extérieur


Logement boule de fixation sur le cadre intérieur





Cadre extérieur






Axe d'entrainement de la manivelle sur le cadre extérieur

Emplacement de la manivelle sur le cadre intérieur












Crochet de verrouillage

Les crochets ne verrouillent plus le capot. J'ai injecté un lubrifiant (WD40) en bombe sur le mécanisme, dans le trou, dans le tube...







Avec une petite clé à pipe sur l'axe d'entrainement de la manivelle faire des essais de fonctionnement du mécanisme... Les crochets fonctionnent, ils verrouillent le capot du lanterneau











Au remontage du cadre intérieur aligner le trou de la manivelle avec l'axe d'entrainement sur le cadre extérieur... Pousser sur le cadre pour emboiter les logements dans les boules ... Faire des essais, ça fonctionne

